


EN Instructions for use – Powder duster**ES** Instrucciones de uso – Plumero**FR** Mode d'emploi – Poudreuse**PT** Manual de utilização – Espanador de pó

DR 5

5 Liter / 4 bar



Please read carefully before first use

Leer antes del primer uso

Lire impérativement avant la première utilisation

De leitura obrigatória antes da primeira utilização

Original instructions for use

Instrucciones de uso originales

Instructions d'utilisation originales

Manual de utilização original

Please read the enclosed safety instructions
 Leer las indicaciones de seguridad adjuntas
 Lire les instructions de sécurité jointes
 Ler as indicações de segurança incluídas



Made in Switzerland

Welcome**Bienvenidos****Bienvenue****Bem-vindo,**

In the world of Birchmeier. You have chosen an equipment from the leading Swiss manufacturer of spraying, foaming and dosing units. At the core of all our activities are the functionality and reliability of our products and your satisfaction. We offer you an comprehensive range of products for gardening, agriculture and commercial use, as well as for diverse industries.

Innovation and quality "Made in Switzerland"**Smart und Swiss seit 1876**

Al mundo de Birchmeier. Ha elegido un aparato del fabricante suizo líder en pulverizadores, máquinas de espuma y dosificadores. La funcionalidad y la fiabilidad de los productos, así como su satisfacción, son nuestra razón de ser. Le ofrecemos una amplia gama de productos para el jardín, la agricultura, el comercio y múltiples industrias.

Innovación y calidad «made in Switzerland»**Smart und Swiss seit 1876**

Dans le monde de Birchmeier. Vous avez opté pour un appareil du premier fabricant suisse de pulvérisateurs, mousseurs et appareils de dosage. La fonctionnalité et la fiabilité des produits et votre satisfaction sont au centre de nos préoccupations. Nous vous offrons un vaste assortiment de produits pour le jardin, l'agriculture, l'artisanat et pour de nombreuses industries.

Innovation et qualité "Made in Switzerland"**Smart und Swiss seit 1876**

Ao mundo da Birchmeier. Optou por um equipamento do fabricante líder suíço de dispositivos de pulverização, espuma e dosagem. A funcionalidade e fiabilidade dos produtos e a satisfação dos nossos clientes têm para nós prioridade máxima. Dispomos de uma vasta gama de produtos para jardinagem, agricultura, indústria e vários setores.

Inovação e qualidade "Made in Switzerland"**Smart und Swiss seit 1876****Applications****Uso****Utilisation****Aplicação****Applications:**

For use with dry powder and other free flowing materials

(Diatomaceous earth, stone powder, rock powder, algae lime powder etc.).

Unsuitable:

Not suitable for clumping, sticky and coarse-grained substances and liquids

Uso:

Para usar con polvo seco y otros materiales que fluyen libremente

(Tierra de diatomáceas, polvo de piedra, polvo de roca, polvo de cal de algas, etc.).

No adecuado:

No apto para aglomeraciones, sustancias y líquidos pegajosos y de grano grueso

Utilisation:

Pour une utilisation avec de la poudre sèche et d'autres substances à écoulement libre

(Terre de diatomées, poudre de pierre, poudre de roche, poudre de chaux d'algues, etc.).

Inapproprié:

Ne convient pas aux substances et aux liquides agglomérants, collants et à gros grains

Aplicação:

Para uso com pó seco e outros materiais de fluxo livre

(Terra de diatomáceas, pó de pedra, pó de rocha, pó de algas, etc.).

Não indicado:

Não é adequado para aglomeração, substâncias e líquidos de grãos pegajosos e grosseiros

Overview
Visión general
Aperçu
Descrição geral

DR 5



Pump with handle and powder tube holder
Bomba con mango y soporte para tubo de polvo
Pompe avec poignée et support pour lance de poudre
Bomba com alça e suporte do tubo de pó

Filling funnel
Tolva de llenado
Entonnoir de remplissage
Tremonha de enchimento

Pressure-relief valve
Válvula limitadora de presión
Soupape de surpression
Válvula de sobrepressão **4 bar (58 psi)**

Compressed air valve
Válvula de aire comprimido
Vanne pneumatique
Válvula de ar comprimido

Carrying belt
Correa de transporte
Bretelle
Correia de suspensão

Powder tube ø 4 mm
Tubo de polvo ø 4 mm
Lance de poudre ø 4 mm
Tubo de pó ø 4 mm

25 cm (0.8 ft)


Trigger valve
Válvula de mano
Poignée
Válvula manual

Hose
Manguera
Tuyau flexible
Tubo flexível

1.5 m (4.9 ft)

Pressure tank
Recipiente a presión
Réservoir sous pression
Reservatório sob pressão

5 l (1.3 US gal)



Optional accessories
Accesorios opcionales
Accessoires en option
Acessório opcional

Art.Nr. 11947101

Mini-Flex
Mini-Flex
Mini-Flex
Mini-Flex

Art.Nr. 11435001-SB

Curved injection needle ø 2 mm
Aiguille d'injection courbée ø 2 mm
Agulha de injeção curva ø 2 mm

Art.Nr. 10960601

Extension 1 m
Extensión 1 m
Extension 1 m
Extensão 1 m

Art.Nr. 11935401

XL 8 D telescopic lance 7 m
Lanza telescópica XL 8 D 7 m
XL 8 D lance télescopique 7 m
Lança telescópica XL 8 D 7 m

Art.Nr. 12140601


Powder funnel oval, ø 3.2 cm
Embudo de polvo ovalado, ø 3.2 cm
Entonnoir à poudre ovale, ø 3.2 cm
Oval de funil de pó, ø 3.2 cm

www.birchmeier.com


Further accessories
Más accesorios
D'autres accessoires
Mais acessórios

1**Fill tank**


Llenar el depósito
Remplir le récipient
Abastecer o recipiente



Check connections and pressure-relief valve
Comprobar las conexiones y la válvula limitadora de presión
Contrôler les connexions et la soupape de surpression
Verificar as ligações e a válvula de sobrepressão



Pour in approx. 2 l powder
Aprox. vierta 2 l de polvo
Environ Versez 2 l de poudre
Aprox. despeje em 2 l de pó



Check gasket ring
Screw pump on tightly
Comprobar el anillo de obturación
Apretar la bomba
Contrôler la bague d'étanchéité
Visser la pompe
Verificar o anel de vedação
Aparafusar a bomba

i Do not pour in too much powder
No vierta demasiado polvo
Ne versez pas trop de poudre
Não deite muito pó


2

Usage


Uso

Utilisation


Utilização




Unlock pump
Desbloquear la bomba
Déverrouiller correctement la pompe
Destrancar a bomba



Build up pressure
Acumular presión
Augmenter la pression
Deixar acumular pressão



Block pump
Put sprayer over your shoulder – Dusting
Bloquear la bomba
Echarse el aparato al hombro – Polvos
Verrouiller la pompe
Mettre l'appareil sur l'épaule – Les poussières
Trancar a bomba
Colocar aparelho no ombro – Poeiras



Shake the tank while dusting
Agite el recipiente cuando despolve
Secouez le récipient pendant l'époussetage
Agite o recipiente ao espanhar

3

After use

Tras el uso

Après l'utilisation


Após utilizar

Dispose of the remaining amount properly
Deseche la cantidad restante adecuadamente
Jeter la quantité restante correctement
Descarte a quantidade restante adequadamente

Do not blow through with your mouth: risk of poisoning!
No purgar con la boca: ¡Peligro de intoxicación!
Ne pas souffler dedans avec la bouche: risque d'empoisonnement!
Não usar a boca para purgar: Perigo de intoxicação!



Release pressure
Empty
Evacuar la presión
Vaciar
Relâcher la pression
Vidér
Aliviar a pressão
Esvaziar



Clean the powder tube. Always store tank empty, open and protected from frost
Limpie el tubo de polvo. Guardar el aparato siempre vacío, abierto y protegido contra heladas
Nettoyez le tube de poudre. Entreposer le récipient toujours vide, ouvert et à l'abri du gel
Limpe o tubo de pó. Esvaziar sempre o recipiente, abrir e armazenar protegido contra geada




Do not use oil!
¡No uses aceite!
N'utilisez pas d'huile!
Não use óleo!

Park position
Posición de estacionamiento
Position de rangement
Posição de descanso


Powder tube holder
Porta tubo de polvo
Support pour lance de poudre
Suporte de tubo em pó




Operation
Puesta en servicio
Mise en service
Colocação em funcionamento



Screw hose onto pressure tank
Enroscar la manguera al recipiente de presión
Visser la conduite flexible sur le réservoir sous pression
Aparafusar o tubo ao reservatório sob pressão



Screw hose onto trigger valve
Atornillar la manguera a la válvula de mano
Visser le tuyau flexible sur la poignée
Aparafusar parafuso na válvula manual



Screw the powder tube onto the trigger valve
Atornille el tubo de polvo a la válvula manual
Vissez le tube de poudre sur la poignée
Enrosque o tubo de pó na válvula manual



Attach carrying belt
Asegurar el asa de transporte
Accrocher la bretelle
Fixar a correia de suspensão

Spare parts

Piezas de recambio

Pièces de rechange

Peças sobressalentes

i Nos. 1 to 15: You will find
N.º 1 a 15: Encontrará es
Nº 1 à 15 : Vous trouverez
N.º 1 até 15: Estas peças

(1)	Gasket set Juego de juntas Pochette de joints Conjunto de vedações	Art.Nr. 11629801-SB
(11)	Trigger valve Válvula de mano Poignée Válvula manual	Art.Nr. 10495007
(14)	Brass powder tube Tubo de polvo de latón Tube de poudrage laiton Latão com tubo em pó	Art.Nr. 11422101
(3)	Pressure-relief valve 4 bar Válvula limitadora de presión 4 bar Soupape de surpression 4 bar Válvula de sobrepressão 4 bar	Art.Nr. 11617902-SB
(4)	Pump Bomba Pompe Bomba	Art.Nr. 11906301

Troubleshooting


Réparer des dysfonctionnements

Solucionar averías

Resolver anomalias

	in the tank en el depósito du réservoir no recipiente
No / low pressure Sin presión / Poca presión Peu / pas de pression Nenhuma / pouca pressão	
Leaking / dripping Con fugas / Gotea Pas étanche / goutte Não estanque / Goteja	<p>Tighten screws Apretar bien las tuercas Serrer les écrous Apertar bem as porcas</p> <p>2 Replace gasket Sustituir la junta 9 Remplacer le joint Substituir vedaçāo</p> <p>3 Replacing the pressure-relief valve Reemplazar la válvula limitadora de presión Remplacer la soupape de surpression Substituir a válvula de sobrepressão</p>
Powder picture bad poor Imagen de polvo mala Profil de pulvérisation mauvais Imagen em pó ruim	

| Nos. 1 to 15: You will find these spare parts on www.birchmeier.com
 N.º 1 a 15: Encontrará estas piezas de recambio en www.birchmeier.com
 Nº 1 à 15 : Vous trouverez ces pièces de rechange sur www.birchmeier.com
 N.º 1 até 15: Estas peças sobressalentes encontram-se na www.birchmeier.com



on the pump en la bomba à la pompe na bomba	Powder tube assembly Guarnición en polvo Set de pulvérisation Enfeite em pó
6 Replacing the sleeve Reemplazar el brazalete Remplacer la manchette Substituir a manga	
7 Replace pump gasket Sustituir la junta de la bomba Remplacer le joint de la pompe Substituir vedação da bomba	
5 Replace gasket Sustituir la junta Remplacer le joint Substituir vedação	5 Tighten screws Apretar bien las tuercas Serrer les écrous Apertar bem as porcas
	11 Replace trigger valve Sustituir la válvula de mano Remplacer la poignée Substituir válvula manual
	12 Replace gasket Sustituir la junta Remplacer le joint Substituir vedação
	14 Clean / replace powder tube Limpiar / reemplazar el tubo de polvo Nettoyer / remplacer le tube à poudre Limpe / substitua o tubo de pó

Care and maintenance
Cuidado y mantenimiento
Nettoyage et entretien
Cuidado e manutenção

Check and clean regularly, if necessary replace:

- All gaskets
- Trigger valve
- Powder tube
- Pressure-relief valve
- Pressure tank

Controlar y limpiar periódicamente; sustituir de ser necesario:

- Todas las juntas
- válvula de mano
- Tubo de polvo
- Válvula limitadora de presión
- Recipiente a presión

Contrôler et nettoyer à des intervalles réguliers, remplacer le cas échéant:

- Tous les joints
- Poignée
- Tube de poudre
- Soupape de surpression
- Réservoir sous pression

Inspecionar e limpar, substituir se necessário:

- Todas as vedações
- Válvula manual
- Tubo de pó
- Válvula de sobrepressão
- Reservatório sob pressão

[i] Do not use oil!

jNo uses aceite!
N'utilisez pas d'huile!
Não use óleo!

Declaration of Conformity CE / UKCA
Declaración de conformidad CE
Déclaration de conformité européenne CE
Declaração de conformidade CE

We hereby declare that the sprayers described below conform to the relevant fundamental safety and health requirements of the EU / UKCA Directives both in basic design and construction as well as in the version marketed by us.

Por medio de la presente declaramos que los pulverizadores indicados a continuación, en virtud de su diseño y tipo de construcción, así como la ejecución que hemos llevado a cabo, cumplen los requisitos pertinentes en cuanto a seguridad y salud de las directivas de la UE.

Par la présente, nous déclarons que les pulvérisateurs ci-après indiqués répondent suite à leur conception et leur construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.

Declaramos, por este meio, que os aparelhos pulverizadores abaixo descritos, tendo em conta a sua concepção e construção, assim como a versão por nós distribuída, correspondem às exigências legais, básicas aplicáveis de segurança e saúde das directivas CE.

Model

Relevant Directives

Modelo

Directivas pertinentes

Modèle

Directives pertinentes

Modelo

Directivas aplicáveis

DR 5

2006/42/EG, UK SI 2008/1597

Internal measures have been taken to ensure that serial production units conform at all times to the requirements of current EU / UKCA Directives and relevant standards. The signatory is empowered to represent and act on behalf of the company management.

Las medidas internas garantizan que los aparatos fabricados en serie siempre cumplan con los requisitos de las directivas actuales de la CE y las normas aplicables. El abajo firmante actúa en nombre y representación de la gerencia.

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences des directives CE en vigueur et les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Le soussigné agit par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

As medidas internas asseguram que os aparelhos da série estão sempre em conformidade com as exigências das directivas CE actuais e com as normas relevantes. Os abaixo-assinado actuam em nome e por procuração da gerência.

Stetten,
20.05.2024

Ch. Nydegger
Leiter Entwicklung & Konstruktion
Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Model

Modelo

Modèle

Modelo

DR 5 | Art.Nr. 11625701

Dimensions (H x W x L)

Dimensiones (Al x An x L)

Dimensions (H x L x L)

Medidas (A x L x C)

485 x 195 x 195 mm | 1.6 x 0.6 x 0.6 ft

Empty weight

Peso en vacío

Poids à vide

Tara

2.5 kg | 3.5 lbs

Operating pressure

Presión de servicio

Pression de service

Pressão de serviço

max. 4 bar | max. 58 psi

Permissible operating temperature

Temperatura de servicio admisible

Température de service admissible

Temperatura de serviço permitida

5 – 30 °C | 41 – 86 °F

Capacity

Capacidad del depósito

Capacité du récipient

Conteúdo do recipiente

8 l | 2 US gal

Fill capacity

Contenido del relleno

Capacité nominale

Capacidade nominal

5 l | 1.3 US gal

Art.Nr. 12093502 | v0524



www.birchmeier.com

Further information under product DR 5

Más información en el producto DR 5

D'autres informations sous produit DR 5

Mais informações no Produto DR 5

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81
Fax +41 56 485 81 82
www.birchmeier.com